


## Schimmel Hygrometer Comfort Control

Schimmel hygrometer Comfort Control voor binnenklimaat bewaking / alarmfunctie als er een risico op schimmel is / maximum en minimum-display / dauwpunt berekening / Celsius en Fahrenheit weergave

Deze snel reactiegevende Hygrometer Comfort Control hygrometer meet temperatuur en luchtvochtigheid binnenshuis. Met deze Hygrometer Comfort Control heeft u beide waarden in een oogopslag. Als temperatuur en vochtigheid in een ongunstige verhouding zijn, kan dit leiden tot schimmelgroei. De Schimmel Hygrometer Comfort Control is met zijn temperatuur- en vochtbewaking, zoals de weergave van het dauwpunt en maximum en minimum temperaturen, een ideaal apparaat om schimmelvorming te voorkomen. Dankzij zijn hoge precisie meet de Schimmel Hygrometer Comfort Control de temperatuur met een nauwkeurigheid van  $\pm 1$  ° C. De temperatuur wordt weergegeven in ° C of ° F. Bij de luchtvochtigheid heeft de meter een nauwkeurigheid van  $\pm 3\%$ . Een visueel of akoestisch alarm waarschuwt bij het overschrijden van de trapsgewijze instelbare grenswaarden. In de informatieve en gedetailleerde gebruiksaanwijzing van de Schimmel Hygrometer Comfort Control kunt u ook meer informatie vinden over de juiste verwarming en ventilatie van uw huis. Met dit apparaat behoort schadelijke schimmelgroei in uw huis tot het verleden! Mocht u vragen hebben over de Schimmel Hygrometer Comfort Control, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technici en ingenieurs zullen u graag met raad bijstaan over deze hygrometer en over ieder willekeurig product van onze regelings- en controlesystemen, meetinstrumenten of weegschalen van PCE Benelux.



**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Instituteweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
**T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl**





- Alarmfunctie bij schimmelgevaar
- Min / Max weergave
- Temperatuur en vocht weergave
- °C / °F instelbaar
- Dauwpunt indicator
- Voor ophangen of staand gebruik

### Technische specificaties

#### Meetbereik

Temperatuur -10 ... +60 °C  
Luchtvochtigheid 1 ... 99 % rH

#### Resolutie

Temperatuur 0,1 °C  
Luchtvochtigheid 1 % rH

#### Nauwkeurigheid

Temperatuur ± 1 °C  
Luchtvochtigheid ± 3% RV bij 35...75% RV anders 5% RV

Voeding 2 x 1,5 V AA batterij

Afmetingen 102 x 94 x 66 mm

Gewicht 250 g

#### Omvang van de levering

1 x Schimmel Hygrometer Comfort Control, 2 x Batterij 1,5 V AA, 1 x handleiding met veel tips over actieve ventilatie en verwarming



**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl